

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

PRÉDIO:	BLOCO ADMINISTRATIVO - ETSC
CAMPUS:	CAJAZEIRAS
LOCAL:	Rua Sérgio Moreira de Figueiredo, s/n, Bairro Casas Populares, Cajazeiras - PB, CEP: 58900-000
DATA:	26/08/2021
CONTATO:	Prof. Wellington B. de Sousa
RELATOR:	Levantamento Eduardo Vitorino (Engenheiro Civil-PU) Levantamento Ramon (Desenhista Projetista-PU) Relatório Lia Tavares (Arquiteta-PU)


**Relatório desenvolvido durante a visita técnica ao Bloco Administrativo – ETSC,
Campus Cajazeiras**

CONTATOS IMPORTANTES	TELEFONE
Prof. Wellington B. de Sousa	(83)3532-2000
Profa. Débia Suênia da Silva Sousa	(83)3532-2009

DEMANDAS SOLICITADAS	
REVESTIMENTO EXTERNO	Na área externa revestir os tijolos aparentes com cerâmica brick block;
REVESTIMENTO INTERNO	Revestir os tijolos cerâmicos aparente com reboco, com emassamento e pintura na área interna,
FORRO	Substituição de todos os forros de Gesso de PVC danificados por outro tipo de forro a definir com ele o material;
TELHADO	Revisar telhas e madeiramento
AR-CONDICIONADO	Retirar as caixas de ar-condicionado, antigas, e tampar o vão. Prever instalação nova de ar-condicionado tipo SPLIT.
ELÉTRICA	Substituição
CABEAMNETO E TELEFONIA	Instalação da rede de logística para internet e telefone
HIDRÁULICA	Substituição
SPDA	Instalação de SPDA
ACESSIBILIDADE	
	Demolição e serviço de alvenaria de algumas salas

GERAL	<p>Substituição das portas</p> <p>Retirar banheiro???</p> <p>Auditório sem banheiro</p>
--------------	---

ORIENTAÇÕES DO LEVANTAMENTO
Levantamento por Ramon e Eduardo Vitorino



FOTOS LEVANTAMENTO
Registro fotográfico pelo Eng. Eduardo Vitorino

ÁREA EXTERNA



ÁREA EXTERNA – ACESSO AUDITÓRIO



FORRO PVC



FORRO GESSO



INSTALAÇÕES DOS ARCONDIONADO (ANTIGAS) / COM CAIXA DE CONCRETO EXTERNA



PORTAS



ALVENARIA INTERNA



AUDITÓRIO

